Bild einer technischen Zeichnung - TE 160

L = 100	L = 150	L = 200	L = 250	L = 300	L = 400	L = 500

160 401 /



L = 100	L = 150	L = 200	L = 250	L = 300	L = 400	L = 500	L = 700	L = 1000

160 402 /