



لاعتشاللةلباقلةازاغلةف - ةيوركلةتامامصللة ركذ-ىثنأ

أيودي زاغلة قفدت ليدعتب حمست ،ةيوركلةتامامصللة ف لاعتشاللةلباقلةازاغلة
• زاغلة قفدت فاقلي


لامعتسالةصئاصخ

ةقباطملا	• TS EN 331
لئاسلةةراح ةجرد	• -40°C...60°C
نيزختلةةراح ةجرد	• -40 ... +70 °C
طغصللصقألدحلا	• Mop 5

ةيئانبلةصئاصخلة

يجراخلةقودنصللا	• لكئنبلا ب لطم - ساحن
ليصوتلا	• G 1/4" B · G 3/8" B · G 1/2" B · G 3/4" · G 1" · G 1 1/4" · G 1 1/2" · G 2"
يورك مسج	• رفصألساخنلا (موركلا ب لطم)
ضبقم	• ةذالوف
ةيورك دقاقم	• PTFE
ةرادإدومع	• ساحنلا لكئنب فلغم

رکذی-ثنا - لاعتشال لة لباقل انازاغ ال ف - ف ن ف ال مسرل اةروس



MOP 5					
KOD	D1	D2	L1	L2	H
092011	G 1/4"	G 1/4"	48,5	84	35
092311	G 3/8"	G 3/8"	49	84	35
092611	G 1/2"	G 1/2"	56	97	44
092911	G 3/4"	G 3/4"	66	97	46,5
093211	G 1"	G 1"	81	117	52
093511	G 1 1/4"	G 1 1/4"	91	117	57
093811	G 1 1/2"	G 1 1/2"	107	155	73
094111	G 2"	G 2"	120	155	80

0920110500 /