



# Manomètres - MH 100

- Utilisés pour mesurer les liquides et les gaz qui conviennent aux alliages de cuivre soi des conditions vibratoires.
- Pour les médias agressifs, il est possible d'utiliser de l'acier inoxydable AISI 316L. Secteur d'industrie : Usines pétrochimiques, industrie minière, fabrication de machineri et hydrauliques/pneumatiques,



· Soudage

· Glycérine





Caractéristiques de Construction		
Type de fixation	· Connexion inférieure	
Unité d'échelle	· bar/psi	
Étendue d'échelle (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600	
Étendue d'échelle de vide	1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24	
Boîtier	· Acier inoxydable AISI-304	
Lunette	· Acier inoxydable AISI-304	
Mouvement	· Laiton	
Vitre	· Verre feuilleté	
Pièces en contact avec le fluide	· Alliage de cuivre	
Connexion	· G 1/2" B	
Cadran	· Aluminium	
Aiguille	· Aluminium	

#### Caractéristiques D'utilisation


Soudure


Remplissez liquide

Caracteristiques D utilisation		
Température du fluide	· Maximum + 60 °C	
Pression de fonctionnement (maxi.)	· Nécessité ne pas dépasser complet.	
Conformité	· EN 837 - 1	
Classe de précision	· CL 1.0	
Température ambiante	· - 20 + 60 °C	
Indice de protection	· IP 65	
Essai de vibration mécanique	· 10Hz-150Hz 1 Octave / minute - 3 axes	
Charge d'essai de choc mécanique	· 15g	
Plage de fonctionnement optimal	· Entre 0,0 x PN et 1,0 x PN	
Limite de suppression	· F.S. x 1,3	
Température de stockage	· -40 +70 °C	1/4



## Image Schéma technique - MH 100








## 100 110 11 /








# 100 110 14 /









## 100 110 15 /



# Image Schéma technique - MH 100







100 110 18 /