

Dial Thermometers - TE 063



ل ك ش ب ن ي ت ف ل ت خ م ن ي ت ي ن د د ع م ن م ن د ا ع م ل ا ة ي ئ ا ن ث ت ا د ح و ل ا ع ي ن ص ت م ت ي ن ا ر و د ي ل ل ا ل م ا و ع ل ا ه ذ ه ي د و ت و ر خ آ ي ل ل ن د ع م ن م ن د ا ع م ل ا د د م ت ت ا ل د ع م ف ل ت خ ت ث ي ح ي ب ل و ل ق ي ر ط ن ع ر ش و م ل ا ي ل ل ا ة ك ر ح ل ا ه ذ ه ل ق ن م ت ي . ة ر ا ر ح ل ا ل ع ف ب ي ل ع أ ي ل ل ا ه ر و ح م ل و ح د ح و ل ا ل ق ن ل ل ل ب ا ق ك ل س .

• ة ل ل ا ع ة ق د ي ل ل ا ة ج ا ح ل ا م د ع ة ل ا ح ي ف م د خ ت س ت

• ك ل ذ ر ي غ ، ة و ه ق ل ا ت ا ن ي ك ا م ، ة ي ك ي ت س ا ل ب ل ا ن ق ح ل ا ت ا ن ي ك ا م ، ي ه ط ل ا ة ي ع و أ





الامعنت سال صئاصخ

ة ق ب ا ط م ل ا	• EN 13190
ة ق د ل ا ة ئ ف	• CL 2.0
ة ي ا م ح ل ا ل د ع م	• IP 51
ن ي ز خ ت ل ا ة ر ا ح ة ج ر د	• -40 ... +70 °C

ة ي ئ ا ن ب ل ا صئاصخ ل ا

ب ي ك ر ت ل ا ع و ن	• ي ف ل خ ل ي ص و ت
س ا ي ق ل ا ة د ح و	• °C
س ا ي ق ل ا ق ا ط ن (T)	• -30/+60°C · 0/+120°C · 0/+160°C · · · 0/+300°C · 0/+350°C · 0/+400°C · 0/+500°C
ي ج ر ا خ ل ا ق و د ن ص ل ا	• أ د ص ي ا ل ب ل ص ا I S I - 430
ة ي ج ر ا خ ل ا ة ف ا ح ل ا	• أ د ص ي ا ل ب ل ص ا I S I - 430
ر ا ط ا ل ا	• ي ص ق أ ل ا د ح ل ا - 120°C < · ج ا ج ز ل ا 160°C ≥
ل ي ص و ت ل ا	• G 1/2" B
ج ر د م ل ا ص ر ق ل ا	• م و ي ن م و ل أ ل ا
ر ش و م ل ا	• م و ي ن م و ل أ ل ا 200 °C ≥ · ة ي ك ي ت س ا ل ب 160 °C ≤
ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ر ص ن ع	• ن د ا ع م ل ا ة ي ئ ا ن ث
ن د ع م ي ئ ا ن ث ر ذ ج	• ر ف ص أ ل ا س ا ح ن ل ا
ي ر ا ر ح ل ا ن ا ز خ ل ا	• أ د ص ي ا ل ب ل ص ا I S I - 316L
ل و ط س ي ط غ ت	• 50mm · 100mm · 150mm · 200mm · 250mm · 300mm · 400mm · 500mm

ٲن فال م س ر ل ا ة ر و ص - TE 063



L = 50	L = 100	L = 150	L = 200	L = 250	L = 300	L = 400	L = 500	L = 700	L = 1000
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

063402 /