



## Pressure Accessories - Valvola di scarico della pressione a 3 vie

Utilizzato quando il manometro si utilizza per il controllo e non occorre visualizzare costantemente il valore.



### Proprietà di Utilizzo

Pressione Esercizio (max.)	· 64 bar
Temperatura Esercizio	· +50°C
Temperatura di stoccaggio	· -40 ... +70 °C
Applicazioni	· Se il mezzo utilizzato è di tipo aggressivo, si renderà necessario utilizzare modelli completamente di acciaio inossidabile.

### Proprietà Costruttive

Cassa	· Acciaio inossidabile AISI-316L
Collegamenti con dadi/morsetti	· Acciaio inossidabile AISI-316L
Inlet Connections	· G 1/2"
Outlet Connections	· G 1/2"
Pressione max.	· 64 bar

**Immagine di disegno tecnico - Valvola di scarico della pressione a 3 vie**



1042 50 /