



Манометры - МН 160

- Используется там где необходима высокая точность, а так же может быть использован в качестве проверки при калибровке других датчиков
- В комплекте с датчиками прилагается аккредитованная лабораторий PAKKENS сертификация.
- Для эксплуатации в жидких и газовых средах, неагрессивных к медным сплавам
- Интегрированный P-vision циферблат помогает достичь точные измерения без параллакса

Отрасль: Тестирование машин, калибровочные стенды, лабораторные оборудование и машиностроение.



Пользовательские Свойства

Рабочее давление (макс.)	· Суло не превысить полномасштабное.
Соответствие	· EN 837 - 1
Класс точности	· CL 0.6
Категория защиты	· IP 41
Механическое вибрационное испытание	· 10 Гц-150 Гц 1 октава / мин - 3 оси
Нагрузка испытания на механический толчок	· 15g
Оптимальный рабочий диапазон	· От 0,0 x PN до 1,0 x PN
Предельное повышенное давление	· F.S. x 1,3
Температура жидкости	· максимум + 60 °C
Температура окружающей среды	· - 40...+ 60°C
Температура хранения	· -40 ... +70 °C

Конструктивные Свойства

Тип крепления	· Подключение снизу
Единицы шкалы	· бар
Диапазон шкалы (PN)	· 0/0,6 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600
Диапазон вакуумной шкалы	· -1 / 0 · -1 / +0,6 · -1 / +1,5 · -1 / +3 · -1 / +5 · -1 / +9 · -1 / +15 · -1 / +24
Корпус	· Сталь
Обод шкалы	· Сталь
Механизм	· Латунь
Окно	· Стекло

Конструктивные Свойства

Детали, контактирующие со средой · Медный сплав



Подключение · G 1/2" В

Циферблат · Алюминий · P-VISION

Указатель · Алюминий

Сварка · Пайка

Изображение чертежа - МН 160



160 12 001 /